

ПРОТОКОЛ № 27
об административном правонарушении

«17» апреля 2019г.

г. Москва, поселение Сосенское,
п. Газопровод, д. 15
место составления: город, район

Я, Заместитель главного государственного инспектора НАО г. Москвы по пожарному надзору - заместитель начальника 1 РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРОИЦКОМУ И НОВОМОСКОВСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ Исмагулов М.Ш.

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Мелкумян Каро Люнцетович
2. Дата и место рождения 09.11.1978, гор. Баку
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, ел. г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25, 89032054545
5. Фактический адрес проживания), тел.: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25, 89032054545
6. Место работы (учебы) ГСК «Автодом»
7. Занимаемая должность Председатель правления
8. Заработная плата (иной заработок) 250000
9. Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 4515 № 249189 отделением УФМС России по гор. Москве в городе Щербинка 25.12.2015
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Со слов нет установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту ППР в РФ), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390; Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приняты Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрены Советом Федерации 11 июля 2008 года,

а именно: 17 апреля 2019г. в 09 час. 30 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях Гаражно-строительного кооператива «АВТОДОМ» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8, выявлены нарушения:

№ п/п	Выявлены нарушения обязательных требований (характер нарушения)	Положения нормативных правовых актов
1.	У въездов на территорию гаражного кооператива не вывешены схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения.	Пункт 492 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Далее- ППР в РФ)
2.	Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструк-	П. 247 ППР в РФ

	туры, не обеспечил разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.	
3.	В отношении объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находится объект защиты (далее - руководитель организации), не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	П. 2 ППР в РФ
4.	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не определены руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности не осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	П. 3 ППР в РФ
5.	Руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.	П. 4 ППР в РФ
6.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	П. 6 ППР в РФ
7.	Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".	П. 14 ППР в РФ
8.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 ППР в РФ
9.	На объектах защиты допущено размещение мебели, оборудования и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов	П. 23 пп. «ж» ППР в РФ

10.	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов	П. 23 пп. «к» ППР в РФ
11.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 33 ППР в РФ
12.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	П. 35 ППР в РФ
13.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допущено блокирование дверей эвакуационных выходов (двери эвакуационных выходов находятся за закрытыми дверями боксов)	П. 36 пп. «б» ППР в РФ
14.	Допущено размещение (складирование) у электрощитов горючих веществ и материалов	П. 42 пп. «ж» ППР в РФ
15.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	П. 43 ППР в РФ
16.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	П. 55 ППР в РФ
17.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	П. 55 ППР в РФ
18.	Руководитель организации частично не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	П. 57 ППР в РФ
19.	Пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу	П. 57 ППР в РФ
20.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформил акт проверки (система оповещения и управления эвакуацией).	П. 61 ППР в РФ
21.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности	П. 61 ППР в РФ

22.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	П. 61 ППР в РФ
23.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	П. 63 ППР в РФ
24.	В период выполнения работ по ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации не принял необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.	П. 63 ППР в РФ
25.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	П. 64 ППР в РФ
26.	Диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен телефонной связью.	П. 65 ППР в РФ
27.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	70 ППР в РФ
28.	В помещениях для хранения (стоянки) транспорта допущено хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла	П. 249пп. «е» ППР в РФ
29.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 30 метров - для помещений категорий В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности,	П. 474 ППР в РФ
30.	Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно не оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к ППР в РФ	П. 474 ППР в РФ
31.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, не имеет паспорт завода-изготовителя и порядковый номер	П. 475 ППР в РФ
32.	Запускающие или запорно-пусковые устройства огнетушителей не опломбированы одноразовой пломбой.	П. 475 ППР в РФ
33.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	П. 478 ППР в РФ
34.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале производственной формы.	П. 478 ППР в РФ
35.	Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не	П. 481 ППР в РФ, приложение 5

	имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудованы пожарными щитами из расчета 1 щит на 400 кв. м.	
36.	Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6, а именно: Отсутствует лопата совковая, емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 м ³ .	П. 482
37.	С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа (выходы к лестницам заблокированы, т.к. находятся в боксах, принадлежащих на правах частной собственности гражданам)	ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, СНиП 21-02-99 п. 5.14
38.	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	ч. 5, ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
39.	Допущено превышение допустимого расстояния от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода	ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, табл. 33, СНиП 21-02-99 п. 5.14, табл. 2
40.	В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны ramпы отсутствует тротуар шириной не менее 0,8	ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, СНиП 21-02-99 п. 5.14,
41.	В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на покрытии не предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.	ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-02-99 п. 5.17
42.	Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности не определены исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов	Ч.3. ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
43.	Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия не обеспечивается одним или несколькими из следующих	ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требова-

	<p>способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 	<p>ниях пожарной безопасности"</p>
44.	<p>здание не имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей не обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов (отсутствует соответствующая проектная документация); 2) не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы (двери эвакуационных выходов заблокированы); 3) не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) (частично демонтировано и находится в неработоспособном состоянии). 	<p>ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>
45.	<p>на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, отсутствует автоматическая система пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	<p>ст.54, ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 61, ст.84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 3.2, п. 6.29, пп «б», п. 6.32, СП 4.13130.2009 п. 3.2 СП 5.13130.2009, приложение А табл. А1, п. 4.1.1, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.17,</p>
46.	<p>Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено из по-</p>	<p>ст.56, ст. 85, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008</p>

	мещений хранения автомобилей закрытых надземных автостоянок	№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 6.12СП 7.13130.2013 п. 7.2. пп. «з»
47.	В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-01-97* п.7.15
48.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.	Ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
49.	К сети аварийного (эвакуационного) освещения не подключены световые указатели: — эвакуационных выходов на каждом этаже; — путей движения автомобилей; — мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; — мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; — мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.6.25
50.	В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей ramпы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и (или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 1	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.5.12
51.	В помещениях автостоянки допущено хранение горючих материалов (колеса, ЛВЖ, ГЖ в канистрах, стеллажи, др. материалы)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 3.1
52.	В автостоянке, встроенной в общественное здание, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, выходы с этажей автостоянки не предусмотрены с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 п.6.11.9
53.	В ряде боксов ворота не предусмотрены в виде сетчатого ограждения.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 п. 6.11.22, СНиП 21-02-99 п.5.40.
54.	При выделении мест хранения легковых автомобилей, при-	ст. 4, ст. 6 Федерального зако-

	надлежащих гражданам, допускается применение ограждений не из сетчатого материала (поликарбонат, профлист и др.).	на от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.5.43.
55.	В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж отсутствуют розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.6.27.

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Должностное лицо

Председатель правления Мелкумян К.Л.

фамилия, инициалы

получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

[Handwritten signature]

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

[Handwritten signature]

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Мелкумян К.Л.

фамилия, инициалы

[Handwritten signature]

подпись лица, составившего протокол

[Handwritten signature]

подпись

Исмагулов М.Ш.

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

Председатель правления

должность

17 апреля 2019г.

подпись

Мелкумян К.Л.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):

адрес, дата, время;

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МЧС России по г. Москве г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 15, 18.04.2019 в 10 часов 00 минут

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

_____ должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес
17.04.2019 _____
дата, подпись лица, принявшего протокол
«17» апреля 2019г. _____
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Исмагулов М.Ш.
_____ фамилия, инициалы
Мелкумян К.Л.
_____ фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом : _____
(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия: 8-495-637-22-22